

Утверждаю
Начальник отдела по
Чугуевскому муниципальному
району департамента труда и
социального развития



Приморского края
С.С.Молоков
«22» января 2018г

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1**

с.Кокшаровка Приморского края

наименование территориального
образования субъекта РФ

«22» января 2018 г

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29» с. Кокшаровка Чугуевского района Приморского края.
- 1.2. Адрес объекта с.Кокшаровка улица Дорожная д.2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 426,9 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 3 128 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1968
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г.
- 1.6. Название организации (учреждения)(полное юридическое наименование – согласно Уставу, кратное наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29» с.Кокшаровка Чугуевского района Приморского края.
Короткое наименование МКДОУ ДС №29 с. Кокшаровка
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с.Кокшаровка улица Дорожная д.2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Осуществление образовательной деятельности.

Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту личный автотранспорт

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 60м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да);

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемый*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У), ДУ (К,О,С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У), ДУ (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,С), ДП-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У), ДУ (С,К,О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С) ДУ (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (У) ДУ (К,Г,О,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У), ДУ (К,О,С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У), ДУ (К,О,С)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения возможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018 год
в рамках исполнения плана ремонта здания
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ▲

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); _____

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеем

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

4.5. Информация может быть размещена(обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 »
с.Кокшаровка Чугуевского района Приморского края.

наименование сайта

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте МКДОУ ДС №29 с. Кокшаровка на 3 листах
Позтажные планы, паспорт БТИ на 2 листах


Руководитель
рабочей группы заместитель начальника управления

Заведующий МКДОУ ДС №29
с.Кокшаровка


Е.И.Кошевая

Члены рабочей группы:


Ведущий инспектор отделения учета выплат и реализации
социальных программ отдела по Чугуевскому
муниципальному району департамента труда
и социального развития Приморского края


Д.А.Белогуб

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Общество инвалидов Чугуевского района
Приморской краевой общественной
организации Всероссийского общества инвалидов



Н.П.Дегтярь

Общество инвалидов Чугуевского района
Приморской краевой общественной
организации Всероссийского «Общества слепых»


Л.П.Паламарчук

представители организации,
расположенной на объекте

Председатель профсоюзного комитета
МКДОУ ДС №29 с. Кокшаровка


Т.В.Мацнева

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «22» января 2018 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 »
с. Кокшаровка Чугуевского района Приморского края.

с. Кокшаровка ул. Дорожная д 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Замечаний не выявлено.			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	2	Замечаний не выявлено			
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Место парковки инвалидов отсутствует	К,О,С	Оборудовать место парковки ТС, в т.ч. для инвалидов.	Тек. рем.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к зданию территорию), приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН);			

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г,У), ДУ (К,О,С)	1,2	1,2	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо выделить вход на территорию, оборудовать место парковки ТС, в т.ч. для инвалидов.

Приложение 2
 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «22» января 2018г.

I Результаты обследования:

1. Входа (входов) в здание

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 »
с. Кокшаровка Чугуевского района Приморского края.

с. Кокшаровка ул. Дорожная д 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			Отсутствуют разделительные поручни.	О,С,К	Оборудовать разделительные поручни	Тек. рем.
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус	К,О,С	Оборудовать пандус	Тек. рем.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		3	Размеры входной площадки 2,6*2,3 (норма 1,5*2,0)	К,О,С	Не требуется	
2.4	Дверь (входная)	есть		4	Входные двери должны иметь ширину не менее 1,2м. Высота порога не должна превышать 1,4 см. Доводчик двери отсутствует. Ширина двери 0,9м., высота порога 7,5 см.	К.О.С	Требуется расширить дверной проём, занизить порог, установить доводчик двери.	Тек. рем.
2.5	Тамбур	есть			Размер тамбура 1,7 * 1,9м. (норма 2,3*1,5)		Нет технической возможности расширить тамбур.	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие в здании как минимум одного входа, доступного для всех категорий инвалидов (с различными видами нарушений здоровья) и других МГН.			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г,У) ДУ (К,О,С)	4,2	4	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Расширить дверной проём, занизить порог, установить доводчик двери, оборудовать разделительные поручни, пандус.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 »
с. Кокшаровка Чугуевского района Приморского края.

с.Кокшаровка ул.Дорожная д 2-
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	12, 16, 24	5,6,7	Отсутствует информация о схеме движения инвалидов по зданию, отсутствуют пристенные поручни. Ширина коридора 1,54 м.	К,О,С	Разместить информацию, оборудовать поручни	Тек. рем.
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Ширина дверных проёмов должна быть не менее 0,9м, высота порогов не должна превышать 1,4 см. Ширина двери 0,9 м., высота порога 2 см.	К,О,С	Занизить пороги.	Тек. рем.
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Пути движения (эвакуации) должны быть доступны для всех категорий инвалидов			

Вывод по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в здании, в том числе эвакуационные	ДУ (К,О,С), ДП-И (Г,У)	12,16,24	5,6,7	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к выводу: Необходимо оснащение информацией о схеме движения инвалидов по зданию, тактильными средствами информации, устранить препятствия (расширить дверные проёмы, понизить пороги) на путях эвакуации, оборудовать поручни.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «22» января 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 »
с. Кокшаровка Чугуевского района Приморского края.

с.Кокшаровка ул.Дорожная д.2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	7,21,17	8	Ширина двери 0,8 м., высота порога 3 см.	К,О,С	Привести размеры в соответствие.	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступность не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения.			

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДП-И (Г,У) ДУ (К,О,С)	7,21,17	8	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: привести размеры дверей и порога в соответствие.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет	нет			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 »
с.Кокшаровка Чугуевского района Приморского края.

с.Кокшаровка ул. Дорожная д 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		9	Не оборудована для инвалидов и других МГН	К,О,С	Отсутствует техническая возможность	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступная кабина должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина – 1,65, глубина – 1,8, ширина двери – 0,9,			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетные комнаты	ВНД (К,О,С) ДУ (Г,У)	13,22,18	9	Отсутствует техническая возможность

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствуют технические возможности для оборудования туалетной комнаты, доступной для инвалидов и других МГН.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 »
с.Кокшаровка Чугуевского района Приморского края.

с.Кокшаровка ул.Дорожная д 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствует оборудование, позволяющее получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению, отсутствует кнопка вызова в зоне ожидания.	К,О,С,Г	Оборудовать	Тек. рем.
6.2	Акустические средства	есть		10	Не требуются			
6.3	Тактильные средства	нет			Тактильные средства информации отсутствуют	С	Оборудовать	Тек. рем.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Объект должен быть оснащен как минимум 3 видами устройств и средств информации.			

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (У) ДУ (К,О,Г,С)		10	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: Требуется оборудование визуальных и тактильных средств информации на объекте.



Утверждаю
Заведующий МКДОУ ДС № 29
с. Кокшаровка
Е.И.Кошечая
«22» января 2018 г

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29» с.Кокшаровка Чугуевского района Приморского края.
- 1.2. Адрес объекта с.Кокшаровка улица Доржная д.2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 426,9 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 3128 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1972
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018года.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения)(полное юридическое наименование – согласно Уставу, кратное наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29» с. Кокшаровка Чугуевского района Приморского края.
Короткое наименование МКДОУ ДС №29 с.Кокшаровка
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с.Кокшаровка улица Дорожная д.2
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная,
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Чугуевского муниципального района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты сЧугуевка ул.50лет Октября д 193

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте,
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети,
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 40 чел
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту личный автотранспорт

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 60м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да);

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемый*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).


4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения возможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано:

 Е.И.Кошечая заведующий МКДОУ ДС №29 с.Кокшаровка
тел 8 423 72 31 6 72